## **Table des matières**

## Procédés spéciaux de soudage et de coupage

Chapi	tre 1 Équipements et accessoires de soudage	3.14	Soudage par friction-malaxage 59
	par résistance	3.15	Soudage par ultrasons 61
1.1	Machines de soudage par résistance 1	3.16	Autres procédés de soudage 62
1.2	Transformateurs Ž	3.17	Soudage vertical sous laitier 62
1.3	Dispositifs de serrage 5	3.18	Soudage aluminothermique 66
1.4	Dispositifs de commande 7	3.19	Soudage par faisceau d'électrons 67
1.5	Contacteurs 9	3.20	Soudage par faisceau laser 69
1.6	Électrodes de soudage par résistance par points 10	3.21	Soudage oxhydrique 72
1.7	Porte-électrode 13	3.22	Règles de sécurité 72
			z vos connaissances 74
8.1		restez	2 vos connaissances /4
1.9	Équipements de soudage par résistance		
1 10	par bossages 17	Chapi	tre 4 Soudage de tuyaux et de tubes
1.10	Pinces à souder mobiles 17	4.1	Types de tuyaux 75
1.11	Machines de soudage par résistance	4.2	Types de tubes 77
	à la mollette 18	4.3	Préparation des joints pour le soudage 79
1.12	Soudage en bout par résistance et soudage	4.4	Soudage à l'arc des tuyaux 83
	par étincelage 20	4.5	Soudage de tuyaux selon les procédés GTAW
1.13	Machines spéciales de soudage par résistance 20	7.5	et GMAW 85
1.14	Entretien d'équipement de soudage	4.6	Soudage de tubes selon le procédé SMAW 86
	par résistance 21	4.7	Soudage de tubes selon les procédés GTAW
1.15	Soudage double point par résistance 22	4.7	et GMAW 87
<b>Testez</b>	vos connaissances 23	10	
		4.8	
hanit	tre 2 Soudage par résistance	4.9	Contrôle de la qualité des soudures 89
	Principes du soudage par résistance 25	4.10	Effondrement du bain de fusion 90
2.1	, 0 ,	4.11	Anneaux de support à l'envers 90
2.2		4.12	Soudage de tuyaux de plastique 90
2.3	Soudage par résistance par bossages 35	4.13	Règles de sécurité en soudage de tubes
2.4	Soudage par résistance à la molette 35	_	et tuyaux 92
2.5	Soudage par refoulement 38	Testez	z vos connaissances 93
2.6	Soudage par étincelage 38		
2.7	Soudage par percussion 39	Chani	tre 5 Procédés de coupage spéciaux
2.8	Soudage par résistance à haute fréquence 40	5.1	Forage thermique 95
2.9	Dispositifs de commande à asservissement 40	5.2	Coupage oxygaz sous l'eau 97
2.10	Règles de sécurité en soudage	5.3	Coupage oxygrc sous l'eau 98
_	par résistance 40	5.4	1 0 /
estez	vos connaissances 40	5.5	1 0 70 1
			Coupage oxygaz avec flux 103
hapit	tre 3 Procédés de soudage spéciaux	5.6	Coupage par faisceau laser 103
3.1	Procédés de soudage spéciaux 43	5.7	Coupage au jet d'eau 105
3.2	Soudage à l'arc submergé 43	5.8	Règles de sécurité des procédés de coupage
3.3	Soudage électrogaz 46	<b>-</b> .	spéciaux 106
3.4	Soudage sur chanfrein étroit 47	restez	z vos connaissances 107
3.5	Soudage à l'arc des goujons 48		
3.6	Soudage à l'arc par points 51	Chapi	tre 6 Soudage automatique et robotique
1.7	Soudage plasma 51	6.1	Avantages du soudage automatique 109
3.8	Soudage à l'arc avec électrodes enrobées	6.2	Dispositifs de commande avec asservissement 17
0.0		6.3	Procédés de soudage automatique 115
. 0	sous l'eau 54	6.4	Introduction à la robotique 116
1.9	Soudage à l'état solide 55	6.5	
1.10	Soudage à froid 55	0.5	Règles de sécurité en soudage automatique
1.11	Soudage par explosion 56	Tosts	et robotique 125
.12	Soudage à la forge 56		vos connaissances 125
1.13	Soudage par friction 58	<u> </u>	ar conviriabt
	Soudage par friction Contenu protégé	t pa	ar copyright

	ite . Ite change in care preces in change of		, reparation de sanace , , , , ,
1	Principes du rechargement 128	7.8	Choix du matériau projeté 143
2	Choix d'un procédé de rechargement 129	7.9	Inspection et contrôle des revêtements
3	Principes de la projection à la flamme 134		par projection à chaud 143
4	Principes de la projection à l'arc électrique 138	7.10	Règles de sécurité en rechargement
5	Projection par explosion 140		vos connaissances 145
6	Projection plasma 140		
	Contenu protégé	nar	convright
	Contenu protege	pai	copyrigin

Préparation de surface 142

143

Chapitre 7 Rechargement des pièces métalliques