


































+	 INTRODUCTION (1 page)
	 INTRODUCTION
+	 OUVRAGES ENTERRES (-27 page)
	 Pathologie des surfaces cuvelées
	 Systèmes de fixations dans les ouvrages cuvelés
+	 PATHOLOGIE DES BALCONS (8 pages)
	 Défaut de positionnement des armatures
	 Fissurations secondaires
	 Nez de balcons
	 Collecte des eaux de pluie
	 Garde-corps
+	 FACADES (26 pages)
	 Bardages
	 Systèmes d'isolation par l'extérieur (ITE)
	 Enduits et façades parisiennes
	 Pathologie des menuiseries extérieures
+	 REVETEMENTS (32 pages)
	 Peintures de sol
	 Ragréage
	 Revêtements de sol en PVC
	 Parquets
	 Revêtements de sol carrelés
+	 FISSURES (25 pages)
	 Dallages
	 Planchers des parcs de stationnement situés en infrastructure
	 Fissuration des voiles de refend
	 Chapes fluides à base de ciment
	 Fissuration des plaques de plâtre
+	 HUMIDITE (26 pages)
	 Remontées capillaires
	 Etanchéités traditionnelles
	 Pose des appareils sanitaires
	 Condensation dans les logements